REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Progetto preliminare

CARTA GEOMORFOLOGICA E DEL DISSESTO DELL'AREA URBANIZZATA

Scala 1:5.000

ELABORATO:

GEO 3b

DATA:

dicembre 2021

Dr. Geol. ITALO ISOLI
Via Rigola n.27 - 28921 Verbania Intra (VB)
Tel. 0323/402007/510969- Telefax 0323-408406
P.IVA 00857770034 E-mail: ilisoli@tin.it

Studio GeA Geologi Associati
Anna Cristina - Stefano Fardelli - Roberto Michetti
Via Rigola n.27 - 28921 Verbania Intra (VB)
Tel. 0323/401459 - Fax 0323/401459
E-mail: studiogea.vb@gmail.com - P.IVA 01927120038

Dott. Geol. Stefano Fardelli

LEGENDA

DISSESTI DOVUTI ALLA DINAMICA TORRENTIZIA

- Tipi di processi lineari con intensità molto elevata (EeL)
- Tipi di processi lineari con intensità elevata (EbL)
- Tipi di processi lineari con intensità medio-moderata (EmL)
- Tipi di processi areali con intensità medio-moderata (EmA)

DISSESTI DOVUTI A RUSCELLAMENTO CONCENTRATO

- Erosioni di fondo

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI DI ORIGINE TORRENTIZIA

- Orlo di scarpata torrentizia
- Cascate
- Punti di possibile fuoriuscita

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI DI ORIGINE INCERTA

- Orlo di scarpata
- Terrazzi

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI DI ORIGINE GLACIALE

- Creste di cordoni di origine morenica e rilievi di origine glaciale
- Orli di scarpata di origine glaciale
- Rocce montonate
- Vallecole a U
- Contropendenze rimodellate dall'azione fluvioglaciale
- Superficie rocciosa di modellamento glaciale

ELEMENTI ANTROPICI

- Tratto d'alveo incanalato artificialmente
- Sezione di deflusso insufficiente
- Viabilità condizionante il deflusso delle acque esondate (strade-alveo)


FRANE

FRANE DEL SUBSTRATO ROCCIOSO

- Crolli in roccia non cartografabili e/o perimetrabili quiescenti (FQ1)
- Zona di scorrimento
- Area caratterizzata dal possibile sviluppo di crolli isolati in roccia (FQ1)
- Area stimata della frana stabilizzata della Puncetta (FS10), al momento potenzialmente attivabile per crolli in roccia lungo le scarpate (FQ1)
- Area con indizi geomorfologici di DGPV stabilizzata (FS8)
- Contropendenze
- Trincee
- Traccia di antico ciglio di distacco non più correttamente posizionabile
- Orli di scarpata di probabile origine gravitativa
- Falde detritiche colonizzate
- Falde detritiche non colonizzate

FRANE DELLE COPERTURE SUPERFICIALI

- Frane causate da saturazione e/o fluidificazione della copertura detritica non cartografabili e/o perimetrabili quiescenti (FQ9)
- Frane causate da saturazione e/o fluidificazione della copertura detritica cartografabili quiescenti (FQ9)


M. Piaro Bello
C.ma Ologno
M. Carza
TRAREGO
CHEGLIO
VIGGIONA
Bonchi
Cimitero
Cimitero
Parrocchiale
Parrocchiale
Parrocchiale